



Трамбовки

Трамбовки удобны и надежны при формовке. Исключительно подходят для работы в литейных цехах. Все башмаки из специальной резины. При необходимости, возможна поставка трамбовок с стальными башмаками.



Описание: Трамбовки

Рекомендуемое давление сжатого воздуха - 0.6МПа(6kgf/cm², 6 атмосфер)

Описание может быть изменено без уведомления.

Модель	Размер поршня	Ход поршня	Общая длина	Вес	Диаметр башмака	Штуцер	Шланг		Усредненный расход воздуха
	мм	мм	мм	кг	мм	Rc	мм	дюйм	м ³ /мин
B-00A	18	60	337	2.1	40	1/4	9.5	3/8	0.2
B-0A	22	60	380	3.1	50	1/4	12.7	1/2	0.25
B-1A	25.4	110	502	5.4	64	3/8	12.7	1/2	0.4
F-00	18	60	390	2.1	40	3/8	9.5	3/8	0.2
F-0	22	60	435	3.1	50	3/8	12.7	1/2	0.25
F-1	25.4	110	1,098	6.8	64	1/2	12.7	1/2	0.4
F-2	32	120	1,134	9.0	70	1/2	12.7	1/2	0.55
F-4	40	120	1,136	12.0	87	1/2	12.7	1/2	0.85